



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Il Sindaco

Prot. _____ 2020

All'ASL Latina
Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene Alimenti e Nutrizione
Protocolloao010@pec.ausl.latina.it

All'Amministratore Delegato Acqualatina s.p.a
acqualatina@pec.acqualatina.it

e p.c.

A S.E Prefetto di Latina
prefettura.preflt@pec.interno.it

Formia 7 marzo 2020

Oggetto: Chiarimenti in merito alla nota prot.5234

In data 6 marzo 2020 il gestore del servizio idrico integrato Acqualatina S.p.a con nota n. 5234 ha comunicato al Comune di Formia, e ad altri Comuni del Sud Pontino un fenomeno di torbidità in atto.

La nota non è accompagnata dalle tabelle dove sono riportate le NTU riferite ai diversi approvvigionamenti idrici del Sud Pontino. Inoltre nella nota si consiglia da parte del gestore l'emissione di ordinanza, mettendo a disposizione solo 3 autobotti per tutto il territorio di Formia, servito dalla sorgente Capodacqua che a nostro avviso risultano insufficienti.

Richiediamo per tanto notizie dettagliate da parte del gestore e che il numero delle autobotti aumenti andando ad approvvigionare anche aree come Gianola e Santa Croce.

Richiediamo che l'Asl dia indicazioni in merito e faccia analisi dettagliate soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza Coronavirus porta i cittadini ad allarmarsi riguardo l'igiene personale.

Per tanto nonostante esista il protocollo firmato da Asl ed Acqualatina del 20 gennaio scorso, mai posto al vaglio dell'assemblea dell'ATO e quindi mai oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, si richiede all'Asl di effettuare analisi in merito e darne riscontro ai Sindaci del territorio.

Tanto si doveva

Il Sindaco,

Dott.ssa Paola Villa

